



КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ КТС СА

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СГВП1.320.017 РЭ

Содержание

		1.	Опи	сание и рабо	та					6
				_						
			1.2	Гехнические	характ	ерис	гики			6
					_	_	бота			
							вание			
		2								
							ю			
				-		_	ничения			
		4					пользованию			
							ованию			
		,								
		_								
			2.3.				изделия в исходное положен			
		,								
		4					ых условиях			
					-		кнопками шкафа БРУ			
				_		_	арматурой кнопками шкафа			
	_						не питания			
a							ие КТС СА			
am		3.								
Подп. и дата		-								
оди		•								
		•					бслуживания			
		•					ости изделия			
Л.							работы КТС СА			
дубл.							обности АКБ ИБП			
.√o			3.4.	3 Проверка	работо	оспос	обности канала управления	испол	нительн	
Инв.										
			3.4.		-		обности каналов приёма дисн	-		
οį			3.4.				обности средств оповещения			
ιнв			3.4.		_		обности каналов измерения			
Взам. инв.№		•					ствование			
B36		-	3.6	Консервация	I					31
	_	4.	Теку	лший ремонт	۲					32
ma				, ,						
и да										
Подп. и дата	F									
По	+						СГВП1.320	017 P	7	
	F	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	CI BIII.320	.01/1		
	-	Разр		Игнатов А. В.	21210	23.05.11		Лит.	Лист	Листов
Инв.№ подл.		Пров		Абрашин Б.В.	1	23.05.1	Комплекс технических средств		2	47
رة الآق							системы автоматизации КТС СА	413	000000000000000000000000000000000000000	
H8.		Н.ког	чтр.				Руководство по эксплуатации	U K		
И		Утв.		Черкашин В.И.	20	23.05.1	,	:::: :::	···· ·································	

	5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.	4.3 4.3 Хран Тран Демо Утил Гара Свид Свид Свед	Гекущий рем 1 Поиск поо 2 Устранен нение	монт сос следств ие посл ние вителя приеми б упако амация	ставн ий от едств	ых частей изделия	33 41 43 43 44 45 45 45
Подп. и дата							
Инв.№ дубл.							
Взам. инв.№							
Подп. и дата							
Инв.№ подл.	Mari	74	We down	Подгил	Дата	СГВП1.320.017 РЭ	Лист
	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	дити		

Γ

		Перечень используемых сокращений и обозначений
	APM	- автоматизированное рабочее место
	АСУ ТП	- автоматизированная иа управления технологическим процессом
	БРУ	- блок ручного управления
	ИБП	- источник бесперебойного электропитания
	КНП	- контроль нормативных параметров
	KTC	- комплекс технических средств
	MHA	- магистральный насосный агрегат
	МНС	- магистральная насосная станция
	МПСА	- микропроцессорная система автоматики
	MO	- математическое обеспечение
	НПС	- нефтеперекачивающая станция
	ПО	- программное обеспечение
	ПЛК	- программируемый логический контроллер
	ПНС	- подпорная насосная станция
та	ПЭВМ	- персональная электронно-вычислительная машина
Подп. и дата	РДП	- районный диспетчерский пункт
Поди	Р3	- регулирующая заслонка
	РΠ	- резервуарный парк
убл.	eЯ	- руководство по эксплуатации
Инв.№ дубл.	CA	- система автоматизации
Инв	ТО	- техническое обслуживание
$\bar{N}_{\bar{Q}}$	TP	- текущий ремонт
Взам. инв.№	УСО	- устройство связи с объектом
Взам	ТУ	- технические условия
	ЦК	- центральный контроллер
ıma		
Подп. и дата		
Ποόι		
10дл.		
Инв.№ подл.		СГВП1.320.017 РЭ
Ин	Изм. Лист .	№ докум. Подпись Дата 4

Введение

Настоящее руководство по эксплуатации (далее - РЭ) предназначено для изучения Комплекса технических средств системы автоматизации (далее – КТС СА) и представляет собой объединенный документ, совмещающий техническое описание, руководство по эксплуатации и паспорт.

КТС СА изготавливается и поставляется потребителю в соответствии с техническими условиями ТУ4217-017-12221545-2011 на основании технического задания и проектной документации.

КТС СА сертифицирован НАНИО "ЦСВЭ" и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах".

К работе с КТС СА допускаются лица, прошедшие инструктаж по безопасности труда и ознакомленные с настоящим Руководством по эксплуатации.

Подп. и дата							
Инв.№ дубл.							
Взам. инв.№							
Подп. и дата							
Инв.№ подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	СГВП1.320.017 РЭ	ист

1.1 Назначение

КТС СА предназначена для автоматизации действий, связанных с получением, передачей, обработкой и использованием информации, необходимой для безопасного и эффективного управления технологическим оборудованием в соответствии с требованиями:

- РД-35.240.00-КТН-207-08 «Автоматизация и телемеханизация магистральных нефтепроводов. Основные положения».
- ТПР-35.240.10-КТН-012-10. Комплекс типовых проектных решений автоматизации НПС и резервуарных парков на базе современных технических решений и комплектующих.

1.2 Технические характеристики

КТС СА предназначена для работы в непрерывном режиме, с проведением работ технического обслуживания в соответствии требований раздела «Техническое обслуживание» настоящего документа.

Технические средства КТС СА по устойчивости к воздействию климатических факторов соответствуют:

- исполнению УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 первичные преобразователи и шкафы, устанавливаемые на открытом воздухе;
- исполнению УХЛ5 по ГОСТ 15150-69 первичные преобразователи и шкафы, устанавливаемые в не обогреваемых помещениях;
- исполнению УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69 шкафы и аппаратура, устанавливаемые в операторных, МДП и других отапливаемых помещениях.

Диапазон рабочих температур:

- шкаф ЦК: от 1 до 40 °C при относительной влажности воздуха 75% при температуре окружающей среды 35°C и более низких температурах без конденсации влаги, атмосферное давление от 84 до 107 кПа.
- шкафы УСО: от 1 до 40 °C при относительной влажности воздуха 75% при температуре окружающей среды 35°C и более низких температурах без конденсации влаги, атмосферное давление от 84 до 107 кПа.

			·	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

СГВП1.320.017 РЭ

- удаленные компоненты УСО, применяемые в не отапливаемых помещениях:
 - K-3XXX (кроме K-3101) при температуре от минус 40 °C до 70 °C;
 - ПК-004/РТК-032 при температуре от минус 10 °C до 50 °C;
 - КВВ при температуре от минус 20 °C до 60 °C;
 - удаленные компоненты УСО, применяемые вне помещений под навесами:
 - ПК-004/КН при температуре от минус 55 °C до 90 °C;
- APM: от 1 до 40 °C при относительной влажности воздуха от 40 до 80%, без конденсации, в окружающей среде не должно быть паров агрессивных жидкостей и веществ, вызывающих коррозию, атмосферное давление от 84 до 107 кПа.

Технические средства КТС СА должны быть устойчивы к воздействию переменных магнитных полей сетевой частоты:

- а) APM устойчивы к воздействию переменных магнитных полей сетевой частоты с напряженностью 200 A/м;
- б) шкафы среднего уровня устойчивы к воздействию внешних магнитных полей, постоянных или переменных с частотой сети с напряженностью до 400 A/m;

Сопротивление заземляющего контура шкафа ЦК, шкафов УСО, APM, согласно ПУЭ, должно быть не более 4 Ом.

Оборудование среднего уровня виброустойчиво к воздействию вибраций в диапазоне частот и с параметрами указанными в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Пионором настот Ги	Тип виб	рации
Диапазон частот, Гц	синусоидальная	случайная
10 ≤ f ≤57	амплитуда 0,0375 мм	амплитуда 0,075 мм
57 ≤ f ≤150	постоянное ускорение 0,5 g	постоянное ускорение 1g

Оборудование КТС СА предназначено для эксплуатации в условиях с отсутствием ударных нагрузок.

КТС CA сохраняет работоспособность при воздействии индустриальных радиопомех.

						Лист
					СГВП1.320.017 РЭ	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		7

Электрическое сопротивление изоляции между корпусом шкафа среднего уровня КТС CA и вводными цепями сетевого питания в нормальных условиях не менее 20 МОм.

В отношении обеспечения надежности электроснабжения согласно ПУЭ, КТС СА относится к электроприёмникам первой категории особой группы. Электропитание технических средств КТС СА должно осуществляться от промышленной сети 220 В (плюс 10)/(минус 15) % переменного тока частотой 50 ± 1 Гц. В качестве третьего источника питания используются источники бесперебойного питания. Время работы оборудования КТС СА от ИБП – не менее 60 мин.

Питанием от ИБП, кроме оборудования, установленного в шкафах среднего уровня, обеспечиваются:

- датчики измерения физических величин с унифицируемым выходным сигналом от 4 до 20 мА;
- датчики сигнализаторы.

Исполнительные механизмы (силовое питание) не обеспечиваются питанием от ИБП.

Потребляемая мощность КТС СА:

- шкаф ЦК: не более 1500 B·A.
- шкаф УСО: не более 1500 B·A.
- APM: не более 1000 B·A.

КТС СА обеспечивает измерение физических величин (давления, перепада давления, температуры, параметров вибрации, концентрации газа, уровня жидкости, силы, напряжения и мощности переменного тока) с помощью датчиков, установленных на технологическом оборудовании и имеющих выход в виде сигнала постоянного тока с диапазоном 0-5, 0-20, 4-20 мА или напряжения 0-5 В, от термометров сопротивления, в т.ч. расположенных во взрывоопасных зонах. КТС СА обеспечивает выдачу управляющих непрерывных электрических сигналов постоянного тока 4-20 мА на регулирующие устройства объекта управления.

Основные технические характеристики измерительных каналов КТС СА приведены в таблице 1.2.

Инв.№ подл. Подп. и дата Взам. инв.№

Подп. и дата

 $\partial y \delta n$.

Инв.N \bar{o}

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

СГВП1.320.017 РЭ

Таблица 1.2.

Пределы до-пускаемой ос-

Наименование измерительного канала (ИК)	Диапазон измерений физической ве- личины, ед. измерения	Тип выходного сигнала первичного преобразователя	пределы до- пускаемой ос- новной приве- денной/ абсолютной погрешности первичных преобразова- телей	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерительных каналов
1	2	3	4	5
ИК абсолютного давле-	Верхние пределы диапазона измерений по ГОСТ 22520-85	0-5 MA; 0-20 MA; 4-20 MA; 0-5 B; RS-485; Profibus;	±0,1%	±0,15%
кин	из ряда: 0,06-630кПа; 1,0-16Мпа.	Foundation Fieldbus.	±0,4%	±0,6%
ИК избыточного давле-	Верхние пределы диапазона измерений по ГОСТ 22520-85	0-5 мА; 0-20 мА; 4-20 мА; 0-5 В; RS-485; Profibus;	±0,1%	±0,15%
кин	из ряда: 0,06-630кПа; 1,0-16Мпа.	Foundation Fieldbus.	±0,4%	±0,6%
ИК разряжения	Верхние пределы измерений по ГОСТ 22520-	0-5 мА; 0-20 мА; 4-20 мА; 0-5 В;	±0,1%	±0,15%
ризрижения	85 из ряда: 0,06-100кПа.	RS-485; Profibus; Foundation Fieldbus.	±0,4%	±0,6%
ИК избыточного давле-	Верхние пределы измерений по ГОСТ 22520-	0-5 мА; 0-20 мА; 4-20 мА; 0-5 В;	±0,1%	±0,15%
ния-разряжения	85 из ряда: 0,05-50кПа; 1,5-2,4Мпа.	RS-485; Profibus; Foundation Fieldbus.	±0,4%	±0,6%
ИК разности	Верхние пределы измерений по ГОСТ 22520-	0-5 мА; 0-20 мА; 4-20 мА; 0-5 В;	±0,1%	±0,15%
(перепада) давлений	85 из ряда: 0,06-630кПа; 1,0-16Мпа.	RS-485; Profibus; Foundation Fieldbus.	±0,4%	±0,6%

-					
V	Ізм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

1	1 2		4	5	
ИК силы тока, напряжения, потребляемой активной и реактивной мощности	0-1A; 0-5A; 0-20A; 0-50A; 0-100A; 0-200A; 0-125B; 75-125B; 0-250B; 0-400B; 0-500B; cos φ: 0-1-0; 0-(-1)-0-10 sin φ: 0-1-0; 0-(-1)-0-10.	0-5 MA; 0-20 MA; 4-20 MA; 0-5 B; RS-485; Profibus; Foundation Fieldbus.	±1,0%	±1,50%	
ИК измерения и учета активной и реактивной энергии в	Ін (Імакс) 5 (10) А;	RS 232;	Класс 0,5S	±0,5%	
трехфазных цепях переменного тока	U 3x (342–418) B	RS 485;	Класс 1	±1,0%	
ИК виброскорости	1-10 мм/с; 1-20 мм/с; 1-30 мм/с; 1-50 мм/с.	0-5 мА; 0-20 мА; 4-20 мА; 0-5 В; RS 485.	±10,0%	±15,0%	
ИК виброускорения	0,1-40 мм/с ² ; 0,1-100 мм/с ² ; 0,1-100 мм/с ² ; 0,3-100 мм/с ² .	0-5 мА; 0-20 мА; 4-20 мА; 0-5 В; RS 485.	±10,0%	±15,0%	
ИК виброперемещения, осевого смещения	10-250 мкм; 40-1000 мкм; 0,5-2,5 мм; 0,5-5,5 мм;	0-5 мА; 0-20 мА; 4-20 мА; 0-5 В; RS 485.	±0,10мм	±0,15мм	
ИК довзрывоопасных концентраций горю- чих газов и паров	от 0 до 100 % НКПРП	0-5 MA; 0-20 MA; 4-20 MA; 0-5 B; RS-485; Profibus; Foundation Fieldbus.	±5,0%	±7,5%	
ИК уровня	0-6 м; 0-10 м; 0-15 м; 0-20 м; 0-30 м; 0-35 м;	0-5 MA; 0-20 MA; 4-20 MA; 0-5 B; RS-485; Profibus; Foundation	±10,0мм ±3,0мм	±15,0мм ±4,5мм	

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

СГВП1.320.017 РЭ

1	2	3	4	5
		Термометры со- противления по		
		ГОСТ 6651-2009 с		
	от -50	номинальными		
	до 200°C;	статическими ха-		±0,2%
		рактеристи-		
		ками 100М, 50М,		
		100П, 50П, Pt100,		
1117	от -50	ГР21, ГР23		
ИК		Термопреобразо-		
температуры	до 100 °C; от -50	ватели с унифици-		
	до 150 °C;	рованными	±0,25%	±0,4%
	до 130°С, от 0	выходными сигналами		
	до 100 °C;	0-5 мА;		
	от -50	0-20 mA;		
	до 50 °C;	4-20 mA;		
	от 0	0-5 B;	±0,5%	±0,75%
	до 50 °C;	RS-485; Profibus;	±0,5 %	±0,7370
	от 0	Foundation		
	до 200 °C.	Fieldbus.		
		0-20 мА;		
ИК	от 0,25 до	4-20 мА;		
объемного расхода	100000	RS-485; Profibus;	±0,5%	±0,75%
жидкости	M^{3}/Y	Foundation		
		Fieldbus.		
ИК				
формирования		4-20 мА		от ±0,2%
выходных сигналов				до 0,5%
управления				<u> </u>

КТС СА обеспечивает прием, регистрацию и обработку дискретных входных сигналов от установленных на объекте управления сигнализаторов типа «сухой контакт» со следующими характеристиками сигналов:

- напряжение переменного тока 220 B \pm 10 %.

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

- напряжение постоянного тока 24 B \pm 10 %.

КТС СА обеспечивает выдачу команд на исполнительные механизмы, световые и звуковые оповещатели в соответствии с заданным алгоритмом.

КТС CA обеспечивает коммутацию сигналов управления исполнительных механизмов со следующими характеристиками:

- напряжение переменного тока 220 B \pm 10 %, при токе от 0,1 до 2,0 A;
- напряжение постоянного тока 24 B \pm 10 %, при токе от 0,1 до 2,0 A;
- напряжение постоянного тока 220 В, при токе до 4 А.

-						CEDII 220 017 PO	Лист
						СГВП1.320.017 РЭ	
	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		11

Время обработки сигналов КТС СА, включающее интервал времени от появления сигнала на входе модуля ввода до появления соответствующего сигнала реакции на выходе модуля управления должно быть не более:

- время обработки сигналов при работе алгоритмов автоматической защиты не более 0,5 с;
 - время обработки сигналов в ЦП не более 0,5 с;
- задержка в отображении сигналов, в появлении оперативного сообщения на экране APM оператора не более 0,5 с;
- время, необходимое для отображения вновь открываемых экранных форм на экране АРМ оператора не более 1 с;
- период обновления информации на экранных кадрах APM оператора не более 0,5 с;
- время передачи управляющего сигнала с клавиатуры, ручного манипулятора в ЦП СА не более 0,5 с;

КТС СА относится к многофункциональным, многоканальным, восстанавливаемым изделиям.

Среднее время восстановления работоспособности КТС СА при наличии комплекта ЗИП, не более 0,5 ч.

Время готовности КТС СА, от момента подачи электропитания с учетом времени на контроль компонентов - не более 120 с.

Назначенный срок службы КТС СА – 15 лет.

Назначенные сроки службы отдельных покупных компонентов (блоки питания, панель оператора и др.) определяются в соответствии с технической документацией и/или ТУ этих компонентов.

1.3 Состав, устройство и работа

КТС СА является проектно-компонуемым изделием, изготовленным в соответствии проектной документации и заданием на поставку.

КТС СА содержит автоматизированные рабочие места (АРМ) на базе компьютеров, шкафы с оборудованием среднего уровня и комплект оборудования нижнего уровня в соответствии спецификации поставки. Состав оборудования приведён в таблице 1.3.

Б	1403111	це 1.5.		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дато

СГВП1.320.017 РЭ

Лист 12

Подп. и дата

 $\partial y \delta n$. $H_{HB}.N_{\bar{o}}$

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

№ п/п	Наименование	Кол-во	Примечание
1.	Шкаф ЦК	1 шт.	
2.	Шкаф УСО	**	Количество шкафов УСО определяется требованиями проекта
3.	АРМ оператора	**	Количество комплектов АРМ оператора определяется требованиями проекта
4.	АРМ инженера-электроника	1 комплект	
5.	АРМ КНП	1 комплект	
6.	Комплект ПО	1 комплект	
7.	Документация на КТС СА	1 комплект	
8.	ЗИП	1 комплект	

Оборудование среднего уровня устанавливается в шкафы. Шкафы являются собранной металлической каркасной конструкцией с установленными боковыми стенками, передней и тыльной дверью. Количество дверей определяется проектной документацией. В нижней части шкафа горизонтально установлена шина защитного заземления. В нижней части шкафа горизонтально установлена С-образная шина с хомутами крепления внешних кабелей. Кабели подводятся снизу через установленные средства уплотнения. В шкафу устанавливается лампа освещения, которая автоматически включается при открытии двери. Конструкция шкафа обеспечивает максимальные удобства для обслуживающего персонала.

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Шкаф «ЦП» содержит дублированный процессор программируемого логического контроллера (ПЛК), дублированное оборудование связи с шасси вводавывода, дублированное оборудование Ethernet каналов связи. Шкафы «УСО» содержат шасси ввода вывода центрального процессора. Программное обеспечение загружено в ПЛК.

Шкаф «УСО1.1» содержит контроллер с программным обеспечением, обеспечивающий ввод информации и вывод сигналов управления, выполнение алгоритма аварийного останова технологического оборудования при отказе ПЛК шкафа «ЦП».

					CED II 220 017 PO	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	СГВП1.320.017 РЭ	13

Шкафы «УСО2», «УСО3», «УСО4» содержат контроллер с программным обеспечением, обеспечивающий ввод информации и вывод сигналов управления.

Шкафы «УСО...» содержат шасси с модулями ввода-вывода и средства сопряжения с каналами ввода-вывода.

Центральный процессор по дублированному каналу связи производит считывание данных, производит выполнение заданного алгоритма и формирует на дискретных выходах шасси ввода-вывода необходимые сигналы управления. Дискретный ввод-вывод гальванически развязан с помощью реле.

КТС СА имеет резерв не менее 15% по каналам ввода-вывода.

Одновременно центральный процессор контроллера производит обмен информацией с АРМ оператора (основной и резервный) и с прочими системами автоматизации.

По требованию заказчика в состав КТС СА может входит оборудование автоматического регулирования давления САР «Вектор» ТУ4218-012-12221545-02. Сведения по САР «Вектор» приведены в документе «Система автоматического регули-CAP «Вектор». Руководство рования давления ПО эксплуатации. СГВП1.320.004 РЭ».

1.4 Маркировка и пломбирование

Шкафы КТС СА снабжены табличками в правом верхнем углу передней дверцы. Таблички выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 12971-67 и документацией предприятия-изготовителя.

На табличку наносятся параметры:

- наименование предприятия-изготовителя и его зарегистрированный товарный знак;
 - обозначение и наименование шкафа;
 - наименование объекта, на котором будет эксплуатироваться изделие;
 - заводской номер изделия;
 - год выпуска;

Подп. и дата

 $\partial y \delta n$.

Инв.N \bar{o}

Взам. инв.№

Подп. и дата

подл.

- наименование страны, в которой было произведено изделие.

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

СГВП1.320.017 РЭ

Для правильного соединения всей искробезопасной цепи в целом, модули, обеспечивающие вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» имеют Ех-маркировку, согласно ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, ГОСТ 30852.0-2002.

Рядом с болтом заземления наносится маркировка знака заземления, выполненная по ГОСТ 21130-75.

Маркировка транспортной тары выполнена согласно ГОСТ 14192-96.

1.5 Упаковка

Компоненты КТС СА подлежащие транспортировке, упакованы в потребительскую тару в соответствии ГОСТ 23170-78 и ГОСТ 9.014 по чертежам предприятия изготовителя.

Эксплуатационная документация помещена в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 и упаковывается в отдельную тару.

Из шкафов, перед упаковкой, предприятие-изготовитель извлекает и упаковывает в отдельную упаковку (поставщика) электронные модули программируемого логического контроллера, компоненты источников бесперебойного питания и прочее оборудование.

Каждая упаковка содержит упаковочную ведомость с перечнем комплекта оборудования.

Ĭ.	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	CII	J111.J2U.U1 / P	,	15
Инв. № поол.						CEI	ВП1.320.017 Р		Лис
77.									
Подп. и дата									
Взам. инв№									
Инв.№ оуол.									
1100n. u c	00								

2.1 Эксплуатационные ограничения.

При эксплуатации КТС СА необходимо следовать всем рекомендациям в полном соответствии с разделами настоящего РЭ. Кроме того, необходимо выполнять местные инструкции, действующие в данной отрасли промышленности.

Не допускается подключать электропитание лазерных принтеров и бытовых приборов к розеткам, предназначенным для электропитания составных частей КТС СА (технологические розетки в шкафах).

Не допускается закрывать вентиляционные отверстия корпусов приборов.

2.2 Подготовка изделия к использованию

2.2.1 Меры безопасности.

Источником электрической опасности являются цепи напряжения 220 В.

Оборудование КТС СА и электрические цепи, находящиеся под напряжением выше 220 В, обозначены предупреждающими символами согласно рисунку 1.



Рисунок 1 – Предупреждающие символы, обозначающие наличие цепей напряжением 220 В

Подключение оборудования КТС СА к сети электропитания объекта должно производиться через автоматические выключатели. Внешние автоматические выключатели должны иметь обозначение однозначной трактовки отключаемого оборудования. Обслуживающий персонал должен знать расположение автоматических выключателей и порядок отключения КТС СА.

Металлические корпуса электрических приборов, имеющих питание напряжением 220 В переменного тока, броня контрольных и силовых кабелей, конструкции шкафа, на которых устанавливается электрооборудование должны быть присоединены к шине защитного заземления шкафа.

L					
Ī	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

СГВП1.320.017 РЭ

Примечание. Шина защитного заземления шкафа содержит знак защитного заземления в соответствии ГОСТ 21130-75.

Шина защитного заземления шкафа должна быть присоединена к контуру защитного заземления здания.

Включение и выключение питания должно производиться лицами, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже II, и прошедшие инструктаж по электробезопасности.

Использование КТС СА должно производиться с соблюдением требований:

- «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП);
- «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ);
- «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ Р М-016-2001);
- РД 13.220.00-КТН-575-06 «Правила пожарной безопасности при эксплуатации магистральных нефтепроводов»;
- РД 153-39.4-056-00 «Правила технической эксплуатации магистральных нефтепроводов»;
- требований, предусмотренных ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.1.030-81,
 ГОСТ 12.1.004-91;
- других действующих на предприятии нормативно-технических документов.

При обнаружении искрения в электропроводке оборудования, наличии запаха горелой изоляции, немедленно отключить электропитание данного оборудования.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация оборудования с неисправными или механически повреждёнными компонентами.

2.2.2 Подготовка к использованию

Внешний осмотр оборудования перед включением.

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие следующим требованиям:

- наличие целостности цепей защитного заземления оборудования;
- наличие целостности цепей заземления блоков питания, установленных в

ŀ					
	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

СГВП1.320.017 РЭ

Лист

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

шкафах. Примечание. Заземление блока питания производится проводником «РЕ» кабеля первичного питания;

- отсутствие повреждения изоляции кабелей;
- отсутствие не подключенных разъёмных соединителей кабелей, соединяющих блоки и модули, установленных в шкафах;
- отсутствие не подключенных проводов и жил кабелей, не имеющих изоляции.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ производить включение питания оборудования при нарушении вышеперечисленных требований.

2.2.3 Порядок включения.

При включении соблюдать требования безопасности. Произвести подготовку и внешний осмотр оборудования.

В общем виде оборудование необходимо включать в следующем порядке:

- Принять меры по исключению недопустимого воздействия на исполнительные механизмы во время переходного процесса включения КТС СА.
 Обесточить исполнительные механизмы.
- Включить оборудование верхнего уровня. Ждать до завершения загрузки прикладного программного обеспечения;
- Включить питание шкафа процессора («ЦП»). Ждать завершения инициализации.
- Включить питание в шкафах «УСО-...».
- По индикаторам модулей вывода убедиться, что отсутствуют сигналы управления, и, только после этого, подать питание на реле управления или на исполнительные механизмы

2.3 Использование изделия

2.3.1 Порядок приведения изделия в исходное положение

В соответствии с руководством пользователя проведите следующие операции:

- задание конфигурации;
- задание алгоритмов контроля, сигнализации и защиты;
- задание алгоритмов управления технологическим оборудованием;

					OFDH1 220 017 PO	Лист
					СГВП1.320.017 РЭ	18
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		10

Подп. и дата

- задание разрешения доступа к органам управления (пароль);
- настройки интерфейса и т.д.

После проведения всех необходимых настроек и подготовительных операций перевести КТС СА в автоматический режим работы.

Провести проверку работоспособности КТС СА, имитируя режимы работы в соответствии с картой технологических уставок НПС, ПНС и РП.

При положительных результатах проверки работоспособности разрешается ввод КТС СА в штатную эксплуатацию. Прием КТС СА в эксплуатацию и выполнение мероприятий по технике безопасности должны производиться в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей", в том числе гл. 3.4 " Электроустановки во взрывоопасных зонах", и настоящим руководством

Контролировать состояние параметров на дисплее АРМ.

Проводить техническое обслуживание КТС CA в соответствии с требованиями данного Руководства.

2.3.2 Порядок выключения

В общем виде рекомендуется выключать оборудование в следующем порядке:

- 1. Принять меры по исключению недопустимого воздействия на исполнительные механизмы во время переходного процесса отключения КТС СА.
- 2. Отключить питание шкафов «УСО…». В шкафах, в первую очередь, отключать вводные автоматы.
- 3. Отключить питание шкафа «ЦП»;
- 4. Отключить питание оборудования верхнего уровня.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
.№ подл.	
Инв	ŀ

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

СГВП1.320.017 РЭ

2.4.1 Останов МНА, МНС кнопками шкафа БРУ

Для останова МНА нажать на шкафу БРУ соответствующую МНА кнопку «Стоп». Контролировать останов МНА. Индикатор «включен» должен быть выключен, индикатор «отключен» должен быть включен жёлтым цветом.

Для останова МНС нажать на шкафу БРУ кнопку «Стоп МНС». Контролировать останов всех МНА.

ВНИМАНИЕ. Кнопки БРУ воздействуют непосредственно на цепи управления высоковольтного выключателя, но не производят выполнение алгоритма закрытия отсечной запорной арматуры. Алгоритм выполняется или процессором шкафа «ЦП», или процессором шкафа «УСО1.1»

2.4.2 Управление запорной арматурой кнопками шкафа БРУ

С БРУ доступны для управления задвижки на входе и выходе НПС.

Для открытия задвижки нажать кнопку «Открыть» соответствующей задвижки. Для закрытия задвижки нажать кнопку «Закрыть». Индикатор «Открыта» («Закрыта») включен при полном открытии (закрытии) задвижки. В промежуточном положении оба индикатора выключены.

Внимание. Кнопка «Стоп» не предусмотрена, реверс перестановки невозможен (во время хода).

Сброс звуковой сигнализации производить нажатием кнопки «Съём звука». При этом отключается звуковая сигнализация. При поступлении нового внешнего сигнала вновь будет включен звуковой оповещатель.

Проверка работоспособности индикаторов и звукового сигнала производится нажатием на кнопку «**Проверка ламп**». При нажатии на данную кнопку все световые индикаторы должны быть включены, звуковой оповещатель должен быть включен.

2.4.3 Экстренное отключение питания

Экстренное отключение питания производится в ситуациях короткого замыкания, стихийного бедствия, а также при угрозе жизни и здоровья людей.

Экстренное отключение производить в следующем порядке:

					OFDH1 220 017 PO	Лист
					СГВП1.320.017 РЭ	20
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		20

Инв.№ дубл.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

- 1. Открыть двери соответствующего шкафа;
- 2. Установить все выключатели автоматические в положение «OFF» (выключено).

2.4.4 Техническое состояние КТС СА

В соответствии техническим требованиям документа «ОТТ-35.240.50-КТН-145-06. Технический проект «Создание системы мониторинга АСУ ТП НПС ЛТМ МН в режиме реального времени»» состояние функционирования КТС СА характеризуется следующими критериями:

- Нормативное состояние;
- Работоспособное состояние;
- Предаварийное состояние.

Критерии каждого состояния приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Состояния функционирования KTC CA и его критерии

			техническо состояния	ОГО		Критерии вида технического состояния		
Подп. и дата			рмативное		ПрогрСрокСрокоСрокоНараб	ппаратные средства КТС СА исправны; раммное обеспечение не содержит ошибок; ки метрологической поверки (калибровки) измет каналов не истекли; и технического обслуживания не нарушены; ботка не превышает установленных значений; укомплектован в соответствии с документацией.	ри-	
чв.№ Инв.№ дубл.	И	Исправное (работоспо- собное)			Несоот критер - Исте измери - Наруг - Превг	гветствие «нормативному» состоянию по одному	ки)	
Взам. инв.№	П	овреж	сдение (пред рийное)	(ава-	- Неисі	правность дублированного аппаратного средства; в работе оборудования, но не установлена его п		
Подп. и дата			з сигнализац		- Отказ измере	шены условия эксплуатации КТС СА. з аппаратуры или программного обеспечения каналения, контроля, управления, оповещения (сигнали	іза-	
Подп. 1		(пре	едаварийное Отказ)	ции) персонала, НЕ связанный с выполнением заданных алгоритмов аварийной защиты технологического объекта. - Отказ аппаратуры или программного обеспечения каналов			
подл.			защиты		измере	ения, контроля, управления вследствие которого	не-	
H нв. N $^{\varrho}$	Изм.	Лист	№ докум.	Подпис	сь Дата	СГВП1.320.017 РЭ	Лист 21	

Виды технического состояния	Критерии вида технического состояния
(предаварийное)	возможно выполнение заданных алгоритмов аварийной за-
	щиты технологического объекта.
Отказ типа «ложное	- Отказ аппаратуры или программного обеспечения каналов
срабатывание защиты»	измерения, контроля, управления вследствие которого про-
(аварийное восстанав-	изошло ложное срабатывание функции защиты, приведшее
ливаемое)	к останову НПС
Лля нелопущения	повреждений и отказов должны выполняться:

- организационно-технические меры в соответствии с Руководящими документами по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, действующими на предприятии;
- требования настоящего документа.

Действия эксплуатационного персонала по устранению нештатной ситуации должны соответствовать общим положениям по действиям персонала при нестандартных режимах работы, а именно:

- произвести идентификацию нарушения режима работы;
- доложить об обстановке должностным лицам в порядке подчиненности;
- принять необходимые и достаточные меры по устранению нарушений в работе и их последствий.

Для устранения нештатной ситуации в изделии обслуживающий (ремонтный) персонал должен выполнить конкретные действия для ликвидации нарушения режима работы:

- диагностировать неисправное оборудование;
- произвести осмотр оборудования для определения его состояния;
- произвести сравнительный анализ информации о состоянии оборудования на соответствие эксплуатационной и рабочей (проектной) документации;
- при необходимости произвести контрольные замеры для выявления отказавших элементов оборудования;
- заменить неисправные элементы оборудования резервными из состава ЗИП:
- принять меры по восстановлению и, по необходимости, расширению состава ЗИП.

Подп. и д	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

dama

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

В таблице 2.2 приведён перечень элементов, при отказе которых, КТС СА может быть в состоянии повреждения (предаварийное) ограниченное время.

Таблица 2.2 – Перечень элементов, отказ которых допустим ограниченное время

№	Отказавший элемент
1	Реле сигнализации (наличия) питания, состояния дверей шкафа
2	Лампа освещения, выключатели дверей шкафа
3	Панель с вентиляторами шкафа
4	Один из дублированных каналов связи
5	Один из дублированных «горячим» резервом процессор
6	Аккумуляторный блок источника бесперебойного питания

Инв.№ подл.				СГВП1.320.017 РЭ	Лист
Подп. и дата					
Взам. инв.№					
Инв.№ дубл.					
Подп. и дата					

3. Техническое обслуживание

3.1 Общие указания

Техническое обслуживание КТС СА должно осуществляться в соответствии с рекомендациями настоящего раздела и требованиями ГОСТ 30852.16-2002 «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)» и требованиями «РД-35.240.00-КТН-077-09. Руководство по техническому обслуживанию и ремонту оборудования систем автоматики и телемеханики магистральных нефтепроводов».

Объектом технического обслуживания является КТС СА в целом и его составные части, входящие в комплект поставки.

К основным факторам, обуславливающим ухудшение характеристик электрооборудования, относят: восприимчивость к коррозии, воздействие химикатов или растворителей, вероятность накопления пыли или грязи, вероятность попадания воды, воздействие экстремальной температуры окружающей среды, риск механического повреждения, воздействие некапитальной вибрации, вероятность несанкционированных изменений или регулировок, вероятность нарушения требований эксплуатационной документации.

Началом периода технического обслуживания КТС СА является момент ввода её в эксплуатацию.

Организацию и контроль за проведением работ осуществляет инженернотехнический персонал объекта, ответственный за эксплуатацию и обслуживание технических средств НПС, ПНС и РП.

При достижении предельного состояния КТС СА должен быть снят с эксплуатации.

К параметрам предельного состояния относится:

- истечение назначенного срока службы;
- истечение назначенного срока хранения;
- экономическая или техническая нецелесообразность дальнейшего использования КТС СА по назначению.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Подп. и дата

 $\partial y \delta n$.

Инв.N \bar{o}

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

СГВП1.320.017 РЭ

3.2 Меры безопасности

Техническое обслуживание КТС СА должно производиться с соблюдением требований:

- «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» $(\Pi \Xi \Xi \Pi);$
- «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ);
- «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ Р М-016-2001);
- РД 13.220.00-КТН-575-06 «Правила пожарной безопасности при эксплуатации магистральных нефтепроводов»;
- РД 153-39.4-056-00 «Правила технической эксплуатации магистральных нефтепроводов»;
- ГОСТ 30852.16-2002 «Электрооборудование взрывозащищённое. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)»
- требований, предусмотренных ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.1.030-81, ΓOCT 12.1.004-91;
- других действующих на предприятии нормативно-технических докумен-TOB.

При техническом обслуживании запрещается:

- ремонтировать оборудование, находящееся под напряжением;
- вскрывать оболочку электрооборудования, если при этом токоведущие части находятся под напряжением;
- включать оборудование, автоматически отключившееся при коротком замыкании, без выяснения и устранения причин отключения.

3.3 Порядок технического обслуживания.

Организация технического обслуживания и ремонта должна предусматривать выполнение следующих работ:

риодическое) обслуживание;

Дата

бслуживание.

BE	шолн	ICI	ние спеду	ющи
	_	-	планово	е (пер
	_	-	неплано	вое о
Изм.	Лист		№ докум.	Под

Подп. и дата

 $\partial y \delta n$.

 $H_{HB}.N_{\bar{o}}$

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

СГВП1.320.017 РЭ

Сезонный осмотр и проверку проводит персонал, ответственный за эксплуатацию и обслуживание КТС СА, не реже 1 раза в квартал. В состав сезонного осмотра и проверки входят следующие работы:

- осмотр внешнего вида, удаление загрязнений, пыли и влаги с корпусов компонентов КТС СА;
- проверка надежности и качества подсоединения заземления и проводников к контактам соединителей;
- проверка функционирования КТС СА.

Периодический осмотр и проверку проводит персонал, ответственный за эксплуатацию и обслуживание КТС СА, не реже 1 раза в три года. В процессе периодического осмотра и проверки следует проверять:

- состояние монтажа, крепление и внешний вид компонентов КТС СА;
- работоспособность приемно-контрольных приборов и устройств;
- состояние проводки, кабелей и соединений;
- работоспособность основных и резервных источников электропитания;
- работоспособность световых и звуковых оповещателей;
- общую работоспособность КТС СА в целом.

При осмотре взрывозащищенных компонентов должно быть установлено соответствие следующим требованиям:

- отсутствие повреждений корпусов, уплотнений и гермовводов;
- Ех-маркировка и все надписи должны быть четкими и ясными;
- исправность крепежных элементов и заземляющих устройств.

					CERU1 320 017 PA	Лист
					СГВП1.320.017 РЭ	26
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		26

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Проверка подсоединения заземления и проводников к контактам соединителей проводится на отключенном КТС СА – проводники должны быть надежно закреплены.

Неплановое обслуживание проводится при:

- ликвидации последствий воздействия на КТС СА климатических, технологических или иных неблагоприятных условий;
- выявлении и устранении неисправностей;
- изменении алгоритмов и уставок;
- при реконструкции.

Удаление загрязнений, пыли и влаги с внешних поверхностей, проверка надежности контактных соединений, проверка целости стекол, состояния уплотнений, корпусов, гермовводов и т.п. устройств выполняются обычным образом с учетом рекомендаций эксплуатационных документов предприятий-изготовителей.

Чистка от пыли электронных компонентов КТС СА должна производиться пылесосом для исключения их повреждения статическим электричеством.

Результаты проведения ТО следует регистрировать в журнале по установленной потребителем форме.

3.4 Проверка работоспособности изделия

3.4.1 Проверка алгоритмов работы КТС СА

Проверка алгоритмов КТС СА проводится по методике проверки разрабатываемой эксплуатирующей организацией на основании РД-35.240.00-КТН-207-08 «Автоматизация и телемеханизация магистральных нефтепроводов. Основные положения» исходя из конкретной реализацией алгоритмов работы КТС СА и ее состава.

3.4.2 Проверка работоспособности АКБ ИБП

Аккумуляторные батареи источника бесперебойного питания не требует обслуживания. По истечении срока службы они должны быть заменены новыми, того же самого типа и количества, какие были установлены на заводе изготовителе.

В соответствии с документацией изготовителя типичный срок службы аккумуляторных батарей составляет от трех до пяти лет при температуре окружающей среды от +15°C до +25°C, но также зависит от частоты и продолжительности прова-

Инв.№ пс	10дл.	Подп. и дата	Взам. инв.№

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Подп. и дата

 $\partial y \delta n$.

 $H_{HB}.N_{\bar{o}}$

лов сетевого напряжения. Ожидаемый срок службы батарей уменьшается на 50% при повышении температуры на каждые 10°C выше +25°C.

Порядок проверки установленного резерва времени работы от аккумуляторных батарей ИБП приведён ниже.

- 1. Убедиться, что КТС СА функционирует в нормальном режиме.
- 2. Отключить внешнее напряжение питания, поступающее на источник бесперебойного питания. Включить секундомер.
- 3. Убедиться, что в течение 60 минут КТС СА продолжает функционировать без изменения режимов работы.
- 4. Подать внешнее напряжение питания.

ВНИМАНИЕ. При проведении капитального ремонта должны заменяться ВСЕ АКБ КТС СА. Замена АКБ может производиться без отключения питания. Порядок замены приводится рисунками в инструкции из комплекта поставки ИБП.

3.4.3 Проверка работоспособности канала управления исполнительного механизма

Работоспособность канала управления исполнительного механизма рекомендуется проверять совместно с исполнительным механизмом, формируя соответствующие команды с APM.

При недопустимости изменения состояния исполнительного механизма по требованиям технологического процесса, допускается произвести отключение силовых цепей обмотки электродвигателя исполнительного механизма с обязательной маркировкой отсоединённых проводников. После проведения проверок восстановить схему соединений.

ВНИМАНИЕ. Источником электрической опасности в изделии являются электрические цепи, находящиеся под напряжением. При проверке работоспособности каналов управления следует отключать источник, от которого подаётся питание на требуемые клеммные соединители и, только после этого, производить подсоединение (отсоединение) проводников. Следует учитывать, что цепи сигнализации состояния и управления задвижками, вентиляторами, насосами, фильтрами, электромагнитами высоковольтного выключателя находятся под напряжением, источником

L						CEDITI 220 017 PD	Лист
						СГВП1.320.017 РЭ	20
	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		28

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

которого являются цепи управления электротехнической части. Рекомендуется, в процессе эксплуатации, для каждого шкафа составить технологическую карту состояния автоматических выключателей (и/или предохранителей), обеспечивающих полное обесточивание шкафа с учётом цепей сигнализации и управления магнитными пускателями исполнительных механизмов.

3.4.4 Проверка работоспособности каналов приёма дискретных сигналов

Проверка производится в следующем порядке:

- 1. На APM установить режим «Испытательный» по ЗАЩИТАМ данного параметра.
- 2. Отключить питание цепей канала сигнализации. Изменить состояние цепи сигнализации. Включить питание
- 3. Убедиться, что данные на APM соответствуют состоянию входных цепей.
- 3. Восстановить схему канала сигнализации. Убедиться в ДОСТОВЕРНОСТИ отображаемого на видеокадрах APM значения и СООТВЕТСТВИЯ его текущему технологическому процессу.
- 4. Снять режим «Испытательный» по защитам

3.4.5 Проверка работоспособности средств оповещения

Проверку работоспособности технических средств оповещения (табло, сирены) проводить в следующем порядке:

- 1) На APM открыть видеокадр контроля и тестирования технических средств оповещения.
- 2) Средствами АРМ, по очереди, включить каждый звуковой и световой оповещатель. Убедиться в работоспособности. Выключить оповещатель.

3.4.6 Проверка работоспособности каналов измерения

Проверка производится подачей калиброванного сигнала, имитирующего показания датчика в 5 равномерно распределённых точках диапазона датчика или канала измерения. Калиброванный сигнал подаётся калибратором. Калибратор должен быть подключен таким образом, чтобы в проверяемую цепь входил соединительный кабель от датчика до клемм шкафа. Достигается одним из следующих вариантов подключения:

]
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	

СГВП1.320.017 РЭ

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

б) На клеммах шкафа последовательно (в разрыв цепи) датчику (с учётом полярности) подключается калибратор, непосредственно на клеммах датчика устанавливается перемычка.

При работе во взрывоопасной зоне необходимо оформить в установленном порядке НАРЯД-ДОПУСК на работы во взрывоопасных зонах или на проведение огневых работ.

При проверке работоспособности каналов измерения следует отключать источник, от которого подаётся питание на требуемые клеммные соединители и, только после этого, производить подсоединение и/или отсоединение электрических проводников.

Последовательность операций:

- 1. На APM установить режим «Маскирование» по данному аналоговому параметру.
- 2. Отключить питание цепей канала измерения.
- 3. Подключить калибратор.

При проверке канала измерения **4-20мA**, задаваемый ток рассчитывать по формуле:

$$mAзад = \frac{«Заданное физическое» - Pmin}{Pmax - Pmin} * 16 + 4$$

где: P_{max} , P_{min} — диапазон измерения датчика в формате единиц измерения отображения. Следует учитывать, что при отображении давления в единицах измерения кгс/см², давление должно быть пересчитано из МПа (диапазон датчика) в кгс/см² по следующей формуле:

$$\kappa_{\Gamma} c / c_{M}^{2} = M \Pi a * 10,197$$

Например, если используется датчик на $0.6 \text{ M}\Pi a$, то максимальное значение физической величины 6.1182 krc/cm^2 .

- 4. Имитировать 5 точек диапазона измеряемой величины. Сравнить заданное и отображаемое на видеокадрах APM значения. По необходимости провести регулировку канала измерения.
- 5. Отключить калибратор. Восстановить схему измерительного канала. Убе-

Изм. Лист № докум. Подпись Дата					
H 7 H 7					
	Изм.	Лист	№ докум.	77 - 3	77

СГВП1.320.017 РЭ

6. Снять режим «Маскирование»

3.5 Техническое освидетельствование

Техническое освидетельствование проводится в соответствии с требованиями «РД-19.020.00-КТН-262-10. Методика диагностики и оценки технического состояния оборудования автоматики НПС (ЛПДС, НБ) и РП».

По истечении назначенного срока службы КТС СА должен быть снят с эксплуатации, независимо от его технического состояния.

3.6 Консервация

Целью консервации КТС СА является временный вывод ее из эксплуатации, с сохранением в исправном техническом состоянии в течение заданного срока консервации, до и после истечения, которого КТС СА может быть расконсервирована и введена в эксплуатацию.

В виду того что КТС СА эксплуатируется на опасном производственном объекте, являясь его составной частью, консервация КТС СА проводится согласно РД 07-291-99 «Инструкция о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами» по проекту, разрабатываемому организацией имеющей лицензию Ростехнадзора России, с соблюдением требований промышленной безопасности.

Обслуживание и ремонт КТС СА в период консервации выполняется согласно OP-13.01-60.30.00-КТН-010-2-01 «Регламент технического обслуживания линейной части магистральных нефтепроводов и оборудования НПС, находящихся в консервации и режиме содержания в безопасном состоянии».

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
№ подл.	
18.	l

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

4. Текущий ремонт

4.1 Общие указания

В течение гарантийного срока, при условии соблюдения правил эксплуатации, предприятие изготовитель обязуется производить безвозмездный ремонт КТС СА или замену вышедших из строя составных частей за свой счет при предъявлении документов, подтверждающих замену комплектующих КТС СА.

Ремонт КТС СА должен осуществляться в соответствии с требованиями «РД-35.240.00-КТН-077-09. Руководство по техническому обслуживанию и ремонту оборудования систем автоматики и телемеханики магистральных нефтепроводов».

Ремонт КТС СА должен проводиться персоналом, прошедшем проверку знаний правил безопасности при эксплуатации оборудования систем автоматики и других нормативно-технических документов в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии, иметь допуск к работе и квалификационную группу по электробезопасности в соответствии с ПОТ Р М-016-2001.

Ремонт оборудования, имеющего болты и другие крепёжные детали, требующие специального инструмента должен производиться только при наличии данного инструмента. Крепёжные детали, по необходимости, должны заменяться только аналогичными деталями.

При проведении ремонтных работ необходимо тщательно принимать меры для исключения образования статического электричества на руках и одежде.

При ремонте КТС СА, обслуживающему персоналу разрешается выполнять следующие виды работ:

- замену предохранителей, клеммных соединителей, электронных модулей и блоков на идентичные устройства;
- вку электронных модулей и блоков;
- ых кабелей на кабели идентичного обозначения;
- их крепёжных элементов (болтов, гаек и т.п.);
- защитного заземления;
- чек о функциональном назначении оборудования;
- на проводниках, кабелях, надписей на клеммных

Вза			_	_	настройк	v и nerv	пиро	F
					•		•	
1			_	-	замену со	оединит	ельнь	•
даш			_	-	установк	у недост	гающ	1
Подп. и дата			_	-	восстано	вление і	цепей	
Пос			-	-	восстано	вление т	габли	τ
	-		_	-	восстано	вление (бирок	
ιοόπ.								
Инв.№ подл.								I
Инв		Изм.	Лист		№ докум.	Подпись	Дата	1
				_		-	1,,	L

Подп. и дата

 $\partial y \delta n$.

Инв.N \bar{o}

инв.№

СГВП1.320.017 РЭ

- чистку поверхностей;
- восстановление лакокрасочных покрытий;
- восстановление состояния кабельных лотков и коробов.

4.2 Меры безопасности

Ремонт КТС СА должен производиться с соблюдением требований:

- «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» $(\Pi \in \mathcal{E} \cap \Pi)$
- «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ);
- «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ Р M-016-2001);
- РД 16.407-2000. Оборудование взрывозащищённое. Ремонт.
- РД 13.220.00-КТН-575-06 «Правила пожарной безопасности при эксплуатации магистральных нефтепроводов»;
- РД 153-39.4-056-00 «Правила технической эксплуатации магистральных нефтепроводов»;
- требований документации на КТС СА и входящих покупных изделий;
- других, действующих на предприятии, нормативно-технических докумен-TOB.

Запрещается:

- вскрывать оболочку и ремонтировать оборудование, находящееся под напряжением;
- включать оборудование, автоматически отключившееся при коротком замыкании, без выяснения и устранения причин отключения.

Ремонт взрывозащищённого электрооборудования проводить в соответствии с требованиями РД 16.407-2000.

4.3 Текущий ремонт составных частей изделия

4.3.1 Поиск последствий отказов и повреждений

Наиболее часто встречающиеся неисправности в электрических схемах можно разбить на группы:

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

СГВП1.320.017 РЭ

Лист

Подп. и дата

 $\partial y \delta n$. Инв.N \bar{o}

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

33

- 1. обрыв (сопротивление электрической цепи равно бесконечности);
- 2. значительное увеличение сопротивления;
- 3. значительное уменьшение сопротивления;
- 4. короткое замыкание (сопротивление электрической цепи близко к нулю). Общие причины возникновения этих неисправностей:
- обрыв из-за старения элементов, прохождения повышенных токов, ударов, вибрации и коррозии;
- значительное увеличение сопротивления электрических цепей по сравнению с номинальным значением, вызываемое старением элементов, ухудшением контактов и контактных соединений, отклонением параметров отдельных элементов;
- значительное уменьшение сопротивления электрических цепей по сравнению с номинальным значением из-за увеличения поверхностных утечек и старения элементов.
- короткие замыкания являются следствием пробоя изоляции, замыкания проводников и элементов на корпус и между собой (для проводников разных полярностей и фаз).

При поиске неисправности необходимо знать и уметь использовать признаки исправной работы электрооборудования. Их можно разделить на две основные группы:

активные — показания световых и звуковых сигналов, сигнализаторов, срабатывания средств защиты, а также признаки, выявляемые при измерении прибором;

пассивные или вторичные признаки, воспринимаемые при внешнем осмотре электрооборудования (визуальные, звуковые, осязательные, обонятельные).

Световые и звуковые сигналы, сигнализаторы позволяют наблюдать за состоянием электроприборов.

Средства защиты (предохранители, автоматы и т. п.), срабатывая, отключают электрические цепи от источников электроэнергии при наличии в отключенной части схемы повышенных токов утечки, токов перегрузки и коротких замыканий.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

СГВП1.320.017 РЭ

При неисправностях типа «обрыв» защита обычно не срабатывает, но ее нормальное состояние при наличии неисправности в электрической схеме является косвенным свидетельством того, что повреждение имеет характер обрыва.

Поиск неисправностей производится путем направленных измерений параметров элементов электрических схем с помощью переносных приборов и измерительных комплектов, используя активные признаки.

При проведении специальных направленных измерений в практике используется ряд частных способов поиска неисправностей:

- промежуточных измерений, дающих возможность последовательно проследить прохождение сигналов по различным каналам КТС СА;
- исключения, позволяющий посредством измерений исключить исправные части проверяемой схемы и выделить отказавший элемент;
- замены блоков (деталей), в которых предполагается наличие неисправности, на однотипные заведомо исправные;
- сравнения результатов испытаний отказавшей схемы с результатами испытаний исправной схемы того же типа, эксплуатируемой в тех же условиях.
- В общем случае поиск неисправностей состоит из следующих этапов:
- а) установление факта неисправности электроприбора по изменению активных и пассивных признаков нормальной работы;
- б) анализ имеющихся признаков неисправностей и сопоставление их с возможным состоянием элементов электроприбора;
- в) сравнение признаков неисправностей, указанных в инструкциях по эксплуатации и известных из опыта эксплуатации, с наблюдаемыми признаками;
- г) выбор оптимальной последовательности поиска и объема дополнительных измерений для обследования элементов, в которых возможно появление неисправностей;
- д) последовательное измерение;
- е) общая оценка результатов испытаний и заключение о наиболее вероятных причинах неисправности выделенного элемента;
- ж) устранение неисправности.

Основными причинами неисправности элементов электроники являются:

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

СГВП1.320.017 РЭ

Лист

Подп. и дата

 $\partial y \delta n$. Инв.N \bar{o}

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Подп. и дата $\partial y \delta n$. Инв.N \bar{o} Взам. инв.№ Подп. и дата Инв.№ подл.

- перегрузки по току;
- перенапряжения;
- повышенная температура окружающей среды;
- недопустимая вибрация, удары.

При возникновении неисправности или отказа объекта (системы, устройства, блока, модуля) поиск неисправного элемента рекомендуется начинать после предварительной проверки исправности:

- сигнальных ламп, предохранителей, выключателей и других средств коммутации и защиты объекта;
- блока или узла питания объекта путем измерения вольтметром напряжения на входе и выходе;
- внешних устройств датчиков, сигнализаторов, конечных выключателей,
 мониторов, и т. д.

Дальнейший поиск неисправного элемента рекомендуется выполнять, с учетом следующих указаний:

- а) должен быть изучен и уяснен принцип действия неисправного объекта;
- б) вначале отыскивается более сложный неисправный объект, далее более простой (по принципу система блок узел элемент);
- в) анализируются признаки неисправности, выдвигаются предположения ее причин и выбирается метод проверки;
- г) проводится выборочная проверка участков и отдельных элементах, неисправности которых наиболее вероятны, а проверка их занимает наименьшее время;
- д) если выборочной проверкой неисправный элемент не обнаружен, следует перейти к поиску методом исключения, двигаясь от входа к выходу объекта, либо деля его перед началом следующей проверки на две равные по трудоемкости проверки части;
- е) если неисправность нехарактерна, то целесообразно, опустив этап выборочной проверки, начинать поиск сразу с метода исключения.
- ж) вводить и выводить из действия съемные объекты для осмотра, замены на запасные или поиска неисправных элементов рекомендуется **при выклю-ченном напряжении** питания, особенно при наличии разъемных контакт-

					1
					1
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ı

СГВП1.320.017 РЭ

_{Лист}
36

ных соединений.

При внешнем осмотре объекта необходимо обращать внимание

- на нарушения защитных и изоляционных покрытий;
- на изменение цвета, наличие потемнений, вздутий и трещин;
- на исправность креплений, контактных поверхностей и соединений;
- на температуру корпусов элементов сразу же после выключения питания.

При этом необходимо помнить, что температура корпусов при нормальной эксплуатации не должна превышать 45-60°C - на ощупь (превышение температуры выше 60°C рука не терпит).

Элементы с обнаруженными изъянами подлежит проверке в первую очередь.

Определение неисправного элемента в объекте, находящемся под напряжением, рекомендуется выполнять с использованием исправных удлинителей и переходных устройств, измерительных приборов с высоким внутренним сопротивлением и имеющихся в документации указаний о значениях и полярности потенциалов.

При отсутствии необходимых данных поиск может производиться путем сравнения по участкам напряжений на одинаковых элементах заведомо исправного (запасного или аналогичного) и неисправного объектов.

Определение неисправного элемента без подачи напряжения на объект может производиться измерением сопротивлений посредством омметра по участкам или элементам, работоспособность которых вызывает сомнение. При необходимости, один или несколько выводов устройств может быть отключен.

При нарушении исправности элемента (увеличение тока утечки, уменьшение сопротивления изоляции или напряжения переключения и т. п.) необходимо выполнить измерения его основных параметров посредством обычных или специальных приборов и проверочных схем.

При отсутствии паспортных данных элемента результаты измерений могут быть сопоставлены с аналогичными данными запасных заведомо исправных элемен-TOB.

После обнаружения неисправного элемента анализируются возможные причины неисправности, которые должны быть устранены до замены его и ввода объекта в действие.

Взам. инв.Л
Подп. и дата
Инв.№ подл.

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Для повышения достоверности результатов измерение параметров элементов рекомендуется выполнять в сухом помещении при температуре воздуха 20 - 25°C.

Самостоятельное вскрытие и ремонт сложных объектов, основанных на современных полупроводниковых элементах, при отсутствии четких указаний в инструкции по эксплуатации, не рекомендуется.

В КТС СА замене подлежат компоненты из состава шкафа ЦП и шкафов УСО:

- Модули коммутации оптронные МОК;
- Модули коммутации релейные МРК;
- Сетевое и иное оборудование: БПУ.

ВНИМАНИЕ!



Ремонт остальных компонентов КТС СА должен производиться только профессиональными специалистами предприятий, имеющих соответствующее разрешение на выполнение работ.

При отказах КТС СА отсутствуют последствия которые могут причинить вред жизни или здоровью человека, имуществу, окружающей среде.

Возможные ошибки при настройке и эксплуатации КТС СА:

- эксплуатация КТС СА в несоответствующих условиях (температура, влажность, электромагнитная обстановка);
- неправильная настройка параметров, некорректная работа или выход из строя отдельных компонентов КТС СА;
- не сохранение конфигурации после изменения каких-либо параметров, сбой в работе ПО.

Для выполнения диагностики требуется: прибор комбинированный 890С+, класс точности прибора 4.0. Допускается применение других приборов, аналогичных по своим техническим и метрологическим характеристикам или имеющих лучшие характеристики.

Внешние признаки отказов заменяемых компонентов в работе КТС СА приведены в таблице 4.1.

Подп. и дата Взам. инв.№
эди. и д
Инв.№ подл.

Подп. и дата

<u>ө</u> дубл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

СГВП1.320.017 РЭ

	№ п/п	Наименование компонента	Внешние признаки отка- за в работе изделия	Диагностика компонента
	1	2	3	4
		Модуль	Отсутствует сигнал кон-	- Убедиться в исправности ли-
		коммутации	троля состояния оборудо-	ний связи с оборудованием и ис-
		оптронный МОК	вания от преобразовате-	правности самого оборудования,
			лей, датчиков и/или сиг-	в соответствии с ЭД на КТС СА,
			нализаторов давления,	ЭД на оборудование и Схемы
			уровня, положения (кон-	кабельных соединений НПС
			цевых выключателей за-	(ЛПДС, РП).
			порной арматуры, пуска-	- Убедиться в исправности ли-
			телей насосов и т.п.);	ний связи МОК с модулем дис-
				кретного ввода удаленного шас-
				си автоматизации или ДВВ в со-
				ставе КВВ, в соответствии с ЭД
				на КТС СА
				- Убедиться по данным с АРМ
	1.			оператора/АРМ инженера-
				электроника в исправности мо-
				дуля дискретного ввода удален-
				ного шасси автоматизации или
				ДВВ в составе КВВ, в соответ-
				ствии с ЭД на КТС СА.
_				- Убедиться в наличии напряже-
				ния -24 В на разъемах XT2.1 и
				ХТ2.4 МОК, в соответствии с ЭД
				на МОК и КТС СА.
\neg				- Возможные внешние признаки
				неисправного компонента: от-
				сутствует светодиодная индика-
				ция, иные физические повре-
				ждения.
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

СГВП1.320.017 РЭ 39

	1	2			3	4	
	2.	Модуль	Отсутс	твует	коммутация	- Убедиться в исправности ли	[-
		коммутации	цепей	ис	полнительных	ний связи с исполнительным	И
		релейный МРК	устрой	ств		устройствами и исправности са	1 -
						мих исполнительных устройств	3,
						в соответствии с ЭД на КТС СА	١,
						ЭД на оборудование и Схемі	Ы
						кабельных соединений НПО	C
						(ЛПДС, РП).	
						- Убедиться в исправности ли	[-
						ний связи МРК с модулем дис	>-
						кретного вывода удаленног	o
						шасси автоматизации или ДВВ	В
						составе КВВ, в соответствии	c
						ЭД на КТС СА	
						- Убедиться по данным с АРМ	Л
та						оператора/АРМ инженера	1-
Подп. и дата						электроника в исправности мо)-
Подп						дуля дискретного вывода уда	1-
						ленного шасси автоматизаци	И
бл.						или ДВВ в составе КВВ, в соот	<u>-</u> -
9						ветствии с ЭД на КТС СА.	
$H_{HB}.N_{\bar{g}}$						- Убедиться в наличии напряже	
						ния -24 В на разъемах XT2.1	
тнв.№						XT2.4 МОК, в соответствии с Эд	Д
Взам. инв.№						на МОК и КТС СА.	
B3						- Возможные внешние признак	
						неисправного компонента: от	
Подп. и дата						сутствует светодиодная индика	
n. n						ция, не срабатывает реле при по	
Пос						даче управляющего сигнала	
						АРМ оператора/АРМ инженера	
10дл.						электроника, иные повреждения	
Инв.№ подл.					CI	ГВП1.320.017 РЭ	Лист
$ I_{HR} $	Изм. Лист	п № докум. Подпі	ісь Дата		CI	. D111.320.01 / 1 J	40

1	2	3	4
3.	Сетевое и иное	Отсутствует номинальное	- Определить неисправный БПУ
	оборудование:	напряжение на выходе	по показаниям АРМ операто-
	БПУ	БПУ	ра/АРМ инженера-электроника,
			в соответствии с ЭД на КТС СА
			- Убедиться в наличии напряже-
			ния на входных разъемах БПУ, в
			соответствии с ЭД на БПУ и
			KTC CA.
			- Убедиться в отсутствии напря-
			жения на выходных разъемах
			БПУ, в соответствии с ЭД на
			БПУ и КТС СА.
			- Возможные внешние признаки
			неисправного компонента: от-
			сутствует светодиодная индика-
			ция, иные физические повре-
			ждения.

4.3.2 Устранение последствий отказов и повреждений

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Для выполнения операций требуется: отвертка 7810-0456 по ГОСТ 21010-75; прибор комбинированный 890С+, класс точности прибора 4.0. Допускается применение других приборов, аналогичных по своим техническим и метрологическим характеристикам или имеющих лучшие характеристики.

Порядок замены неисправных компонентов приведен в таблице 4.2.

_							
							Лист
						СГВП1.320.017 РЭ	<u> </u>
	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		41
			•				

	п/п	компонента	Порядок операций по замене компонента
	1	2	3
	1.	Модуль	1. Отключить автоматическим выключателем напряжение,
		коммутации	подаваемое на МОК, в соответствии с ЭД на КТС СА и
		оптронный МОК	напряжение, подаваемое с оборудования, в соответствии с ЭД
			на оборудование.
			2. Убедиться с помощью вольтметра в отсутствии напряже-
			ния на клеммах МОК, в соответствии с ЭД на МОК.
			3. С помощью отвертки 7810-0456 демонтировать провода.
			4. Разжимая монтажную ножку компонента, снять его с DIN-
			рельса
			5. Установить исправный компонент. При установке компо-
			нента монтажная ножка должна защелкнуться за DIN-рельс.
			6. С помощью отвертки 7810-0456 установить провода, со-
			блюдая правильность подключения.
ama			7. Всё отключенное оборудование ввести в работу.
Подп. и дата	2	Модуль	Производить замену аналогично модулю коммутации оп-
Под		коммутации	тронному МОК.
		релейный МРК	
дубл.	3	Сетевое и иное	1. Отключить автоматическим выключателем напряжение,
$\sqrt[\infty]{}$		оборудование:	подаваемое на компонент, в соответствии с ЭД на КТС СА.
Инв.		БПУ	2. В соответствии с ЭД на БПУ, произвести демонтаж прово-
Q ₁			дов и компонента.
Взам. инв.№			3. В соответствии с ЭД на БПУ, произвести установку компо-
зам.			нента и подключение проводов.
В			4. Всё отключенное оборудование ввести в работу.
дат			
Пооп. и дата			

Порядок операций по замене компонента

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Инв.№ подл.

№

Наименование

5. Хранение

Хранение КТС СА должно осуществляться в условиях группы 1(Л) по ГОСТ 15150 (закрытые отапливаемые помещения), при температуре воздуха от плюс 5 до плюс 40 °C и относительной влажности воздуха 80 % при температуре 25 °C.

При хранении в окружающем воздухе должны отсутствовать агрессивные примеси и токопроводящая пыль.

Компоненты входящие в состав КТС СА подлежат хранению в упаковке предприятия-изготовителя.

Назначенный срок хранения КТС СА – 15 лет.

6. Транспортирование

Компоненты КТС СА в упаковке предприятия-изготовителя могут транспортироваться любым видом транспорта в закрытых транспортных средствах (железнодорожных вагонах, контейнерах, автомашинах, герметизированных отсеках самолетов) при температуре окружающего воздуха от минус 50 до 50 0 C, при относительной влажности до 98% при температуре 35 0 C и атмосферном давлении от 84 до 107кПА.

Упакованные компоненты КТС СА в транспортных средствах должны быть размещены и закреплены для обеспечения устойчивого положения и исключения смещения и ударов друг об друга, а также о стенки транспортных средств.

При погрузке и транспортировании должны строго выполняться требования манипуляционных знаков на таре и не должны допускаться толчки и удары, которые могут отразиться на сохранности и работоспособности компонентов КТС СА.

После транспортирования КТС CA при температуре ниже 0°C, распаковка должна производиться только после выдерживания его в течение не менее 12 ч при температуре (20±5) °C.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
нв. № подл.	

Демонтаж КТС СА должен проводиться организацией имеющей соответствующие лицензии на данный вид работ, в соответствии с планом производства работ утвержденным Заказчиком.

При демонтаже КТС СА необходимо соблюдать меры безопасности указанные в п. 3.2 настоящего РЭ. Демонтаж производить при отключенном напряжении питания КТС СА. Вначале демонтируются все составные части и провода. Заземляющий провод отсоединяется в последнюю очередь.

Демонтированные составные части КТС СА подлежат утилизации в соответствии с п.8 настоящего РЭ.

8. Утилизация

При достижении неремонтопригодного состояния или после окончания назначенного срока службы компоненты КТС СА рекомендуется утилизировать на специализированном предприятии.

КТС СА состоит из перерабатываемых материалов. В общем случае утилизация сводится к разборке КТС СА до неразборных узлов и деталей и сортировке на металлические, неметаллические материалы.

Стальные и алюминиевые детали, медные провода могут быть утилизированы как лом черных и цветных металлов. Неметаллические материалы отправить на полигон для захоронения неметаллических материалов.

Отработанные аккумуляторы являются ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ. Не вскрывайте и не разбирайте батареи. Не бросайте аккумулятор в огонь во избежание взрыва. Вытекший электролит опасен для глаз и кожи. Не выбрасывайте аккумуляторы вместе с бытовым мусором, они должны утилизироваться соответствующим образом.

Обратитесь к органам местного управления для получения более подробной информации об утилизации и переработке аккумуляторов.

Утилизация в соответствии с установленными требованиями исключает негативные последствия для человека и окружающей среды.

N нв. N $ar{o}$	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

Подп. и дата

дубл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

9.	Га	рантии	изгото	вителя
ノ・	1 a	рапінн	изгото	DH I CJI

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие КТС СА требованиям технических условий ТУ 4217-017-12221545-2011 в течение 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента отгрузки потребителю.

Адрес предприятия изготовителя:

OOO «СИНКРОСС», Россия, 410010, г. Саратов, ул. Жуковского, д. 9А, тел. (8452) 55-66-56, e-mail: office@sinkross.ru.

10. Свидетельство о приемке

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

КТС СА заводской номер	соответствует техническим условиям и
признан годным к эксплуатации	
Дата изготовления	
Приемку произвел	
	М.П.
11. Свидетельство об упаковке КТС СА заводской номер	
упакован на	
Дата упаковки	
Упаковку произвел	
	М.П.

СГВП1.320.017 РЭ

Лист

45

12. Сведения о рекламациях

Компоненты КТС СА, у которых в течение гарантийного срока, при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации, будут выявлены отказы в работе или неисправности, безвозмездно ремонтируются или заменяются на исправные предприятием-изготовителем.

Рекламации потребителя предъявляются и удовлетворяются в следующем порядке:

При получении КТС СА от транспортной организации получателю следует визуальным осмотром проверить целостность упаковки и комплектность в соответствии с ведомостью. При обнаружении повреждения транспортной тары или комплектности состава в транспортной таре, составляется соответствующий акт в присутствии грузополучателя.

При отказе КТС СА или ее компонента в период гарантийного срока потребителем должен быть составлен технический акт, в котором указывается:

- заводской номер КТС СА или ее компонента;
- дата начала эксплуатации;
- условия эксплуатации;
- количество часов работы до момента отказа;
- дата возникновения отказа;
- характер отказа;
- предполагаемая причина возникновения отказа;
- меры, принятые после возникновения отказа.

Акт высылается предприятию-изготовителю для устранения выявленных дефектов.

Инв. № подл. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

СГВП1.320.017 РЭ